


**i-Xmill
END MILLS**
XMB110A
XMB120C
XMB110D

i-Xmill BALL INSERTS

i-Xmill WECHSELPLATTE mit RUNDER STIRN

► Indexable Ball End Mill for economic use

► Three Types of Inserts are available

- For General Purpose (~HRC50)
- For Hardened Material (HRC40~HRC65)
- For Graphite



► Special Geometry and Coating for Excellent Performance

► Kopierfräser mit Wechselplatte für wirtschaftlichen Einsatz.

► Drei Typen von Schneideinsätzen lieferbar

- Für allgemeinen Einsatz (HRC50)
- Für gehärtete Materialien (HRC40~HRC65)
- Für Graphit

► Spezielle Geometrie und Beschichtung für höchste Leistu



cutting conditions : p.643

Unit : mm

EDP No.			Radius of Ball Nose	Mill Diameter	Height	Thickness
PVD Coated		Diamond Coated				
For General Material	For Hardened Material	For Graphite	R	D	H	T
XMB110A080	XMB120C080	XMB110D080	R4.0	8.0	8	2.4
XMB110A100	XMB120C100	XMB110D100	R5.0	10.0	9.5	2.7
XMB110A120	XMB120C120	XMB110D120	R6.0	12.0	11	3.2
XMB110A160	XMB120C160	XMB110D160	R8.0	16.0	13	4.2
XMB110A200	XMB120C200	XMB110D200	R10.0	20.0	16	5.2
XMB110A250	XMB120C250	XMB110D250	R12.5	25.0	19.5	6.2
XMB110A300	XMB120C300	XMB110D300	R15.0	30.0	23.5	7.2
XMB110A320	XMB120C320	XMB110D320	R16.0	32.0	24.5	7.2

- The ball radius tolerance is $\pm 0.01\text{mm}$ and the set-up accuracy is $\pm 0.02\text{mm}$

◎ : Excellent ○ : Good


	Carbon Steels		Alloy Steels		Tool Steels		Cast Iron	Hardened Steels	Stainless Steels	Aluminum	Graphite
	~HRC35	HRC35~	~HRC35	HRC35~	~HRC35	HRC35~	~HRC35	HRC50~	~HRC28	~HRC8	
XMB110A	◎	○	◎	○	◎	○	○		○	○	
XMB120C	○	◎	○	◎	○	◎	◎	◎			
XMB110D	○		○		○					○	◎

i-Xmill BALL INSERTS
i-Xmill WECHSELPLATTE MIT RUNDER STIRN
XMB110A, XMB120C, XMB110D SERIES

WORK MATERIAL		NON-ALLOYED STEELS ALLOY STEELS CAST IRON				ALLOY STEELS HEAT RESISTANT STEELS			
HARDNESS	HB	~280				280~380			
	HRc	~30				30~40			
STRENGTH	N/mm ²	~1000				1000~1250			
i-Xmill TYPE		XMB110A				XMB110A			
CUTTING CONDITION Roughing~Finishing		RPM [rev/min]	Feed(Vf) [mm/min]	Vc [m/min]	fz [mm/t]	RPM [rev/min]	Feed(Vf) [mm/min]	Vc [m/min]	fz [mm/t]
8.0		6370~12730	2550~5090	160~320	0.20~0.20	4770~11140	1910~4460	120~280	0.20~0.20
10.0		5090~11460	2040~4580	160~360	0.20~0.20	3820~9550	1530~3820	120~300	0.20~0.20
12.0, 13.0		4240~10080	1700~4030	160~380	0.20~0.20	3180~9280	1270~3710	120~350	0.20~0.20
16.0, 17.0		3180~9550	1590~5730	160~480	0.25~0.30	2390~7560	1190~4540	120~380	0.25~0.30
20.0, 21.0		2550~9230	1270~7380	160~580	0.25~0.40	1910~6680	950~5350	120~420	0.25~0.40
25.0, 26.0		2040~7640	1020~7640	160~600	0.25~0.50	1530~6110	760~6110	120~480	0.25~0.50
30.0, 32.0		1700~7430	850~8910	160~700	0.25~0.60	1270~5840	640~7000	120~550	0.25~0.60

WORK MATERIAL		DIE TOOL STEELS PRE-HARDENED				HARDENED STEELS			
HARDNESS	HB	380~480				480~740			
	HRc	40~50				50~65			
STRENGTH	N/mm ²	1250~1500				1500~			
i-Xmill TYPE		XMB110A, XMB120C				XMB120C			
CUTTING CONDITION Roughing~Finishing		RPM [rev/min]	Feed(Vf) [mm/min]	Vc [m/min]	fz [mm/t]	RPM [rev/min]	Feed(Vf) [mm/min]	Vc [m/min]	fz [mm/t]
8.0		3980~8750	1190~3500	100~220	0.15~0.20	3180~7160	640~2860	80~180	0.10~0.20
10.0		3180~8280	950~3310	100~260	0.15~0.20	2550~6370	510~2550	80~200	0.10~0.20
12.0, 13.0		2650~7430	800~2970	100~280	0.15~0.20	2120~5840	420~2330	80~220	0.10~0.20
16.0, 17.0		1990~6960	800~4180	100~350	0.20~0.30	1590~5170	480~3100	80~260	0.15~0.30
20.0, 21.0		1590~6370	640~5090	100~400	0.20~0.40	1270~5090	380~4070	80~320	0.15~0.40
25.0, 26.0		1270~5730	510~5730	100~450	0.20~0.50	1020~4580	310~4580	80~360	0.15~0.50
30.0, 32.0		1060~5310	420~6370	100~500	0.20~0.60	850~4240	250~5090	80~400	0.15~0.60

WORK MATERIAL		GRAPHITE			
HARDNESS	HB				
	HRc				
STRENGTH	N/mm ²				
i-Xmill TYPE		XMB110D			
CUTTING CONDITION Roughing~Finishing		RPM [rev/min]	Feed(Vf) [mm/min]	Vc [m/min]	fz [mm/t]
8.0		11940~15920	4770~6370	300~400	0.20~0.20
10.0		9550~12730	3820~5090	300~400	0.20~0.20
12.0, 13.0		7960~10610	3180~4240	300~400	0.20~0.20
16.0, 17.0		5970~7960	2980~4770	300~400	0.25~0.30
20.0, 21.0		4770~7640	2860~5350	300~480	0.30~0.35
25.0, 26.0		3820~7130	2670~5700	300~560	0.35~0.40
30.0, 32.0		3180~6900	2550~6900	300~650	0.40~0.50



► Recommend to reduce the feed rate to 70 ~ 85% when you use long tools.

RPM = rev./min.
 FEED = mm/min.
 Vc = m/min.
 fz = mm/t