


Dimensioni mm / Dimension mm



Art. 842

Cubo con morse FMS senza ganasce per il bloccaggio di 16 pezzi

Cube with FMS vises without jaws for 16 pcs clamping



Art.	Pag.
822	5.46
829	5.44
830	8.20
850B	5.54
850C	



A ±0,02	360
B	600
C ±0,02	50
D ±0,02	50
E ±0,02	38
F ±0,02	100
G ±0,02	300
H	150
I H7	16
L F7	16
M	61
N ±0,02	-
Ghisa kg Cast iron	406
Cod.	5.84.23600

Ogni cubo è fornito di 8 set completi di tutti i particolari interni di una morsa FMS (pag. 5-21) e di 2 coppie di tasselli di posizionamento

Each cube is supplied of 8 sets of all FMS vise components (pag. 5-21) and 2 pair of key nuts.

Cod. 5.84.2A360

Art. 842A


Una slitta completa (Art. 822 + Art. 829 + Art. 830)
One complete slide (Art. 822 + Art. 829 + Art. 830)

Dimensioni mm / Dimension mm



Art. 843

Cubo con morse FMS completo di ganasce standard per il bloccaggio di 16 pezzi. (Vedi dettagli a pag. 8.23)

Cube with FMS vises and standard jaws for 16 pcs clamping. (See details pag. 8.23)



Art.	Pag.
810	5.50
822	5.46
829	5.44
830	8.20
840	8.20
845	8.24
850B	5.54
850C	



A ±0,02	360
B	600
C ±0,02	440
D ±0,02	174
E ±0,02	124
F ±0,02	100
G ±0,02	300
H	150
I H7	148
L F7	16
M	40
N ±0,02	84
Ghisa kg Cast iron	454
Cod.	5.84.33600

Ogni cubo è completo di 8 ganasce fisse (Art.845) e 16 ganasce mobili (Art. 810), 1 chiave a pipa, tasselli di posizionamento e 16 arresti laterali.

Each cube is supplied of 8 fixed jaw (Art. 845) and 16 movable jaw (Art. 810), 1 box wrench, one pair of key nuts and 16 workstop.