

Tipo (grandezza) morsa / Vise (type) size

Art. 640J

Tipo / Type **1 e 2**

Morsa autocentrante.
Azione manuale
Serraggio meccanico
Self-centering vise.
Manual operation
Mechanical clamping



	1	2
Ø A	30 ÷ 45	45 ÷ 70
W	74	99
B	60	80
C	50	70
Ø D	120	160
E	35	35
F	92	120
G	30	40
Ø L	12	15
Ø M	9	11
kg	5	10
kN	20	26
Cod.	7.64.0J100	7.64.0J200

AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !

Art. 655B

Piastra ganascia dolce
Soft jaw-plate



Cod.	7.65.5B100	7.65.5B200

Art. 655C

Piastra ganascia liscia
Smooth jaw-plate



Cod.	7.65.5C100	7.65.5C200

Art. 655D

Piastra ganascia zigrinata
Serrated jaw-plate



Cod.	7.65.5D100	7.65.5D200

Art. 655F

Piastra ganascia prismatica
Prismatic jaw-plate



Ø	10 ÷ 18	10 ÷ 30
Cod.	7.65.5F118	7.65.5F230
Ø	15 ÷ 23 * 23 ÷ 30	25 ÷ 45

Cod.	7.65.5F123	7.65.5F245

Art. 655J

Coppia di ganasce integrali prismatiche
Prismatic solid jaws (1 pair)




Da usare in coppia
To be used as a pair

Cod.	7.65.5J100	7.65.5J200


Dotazione standard:

- 1 chiave esagonale Art. 377 ■ 1 arresto laterale Art. 370
- 2 coppie di piastre Art. 655F (Tot. 4 pezzi)
- 1 coppia di piastre dolci Art. 655B
- 1 coppia di tasselli di posizionamento Art. 297
- 1 perno di centraggio Art. 640P (Indicare dimensione in fase di ordine)



Standard equipment:


- 1 esagonal wrench Art. 377 ■ 1 workstop Art. 370
- 2 pair of plates Art. 655F (Tot. 4 pcs)
- 1 pair soft jaw plates Art. 655B
- 1 pair of positioning key-nuts Art. 297 ■ 1 positioning pin Art. 640P (Dimension to be advised at order)



Art. 640J *Tipo / Type 1 e 2*

Esempio di ordine: Art. 640J tipo 2
(Tasselli 16mm + Perno di centraggio 30mm)

Example of order: Art. 640J type 2
(Positioning key-nut s16mm + Positioning pin 30mm)



Tipo (grandezza) morsa / Vise (type) size


3

Art. 640J

Tipo / Type 3 x 166

Morsa autocentrante.
Azione manuale.
Serraggio meccanico

Self-centering vise.
Manual operation
Mechanical clamping



Ø A	44 ÷ 68
W	78
B	75
C	58
D	166
E	120
F	-
G	45
L	
kg	15
kN	30
Cod.	7.64.0J310

Tipo (grandezza) morsa / Vise (type) size


3

Art. 640J

Tipo / Type 3 x 266

Morsa autocentrante.
Azione manuale.
Serraggio meccanico

Self-centering vise.
Manual operation
Mechanical clamping



Ø A	48 ÷ 102
W	78
B	95
C	58
D	266
E	120
F	200
G	55
L	66
kg	22
kN	30
Cod.	7.64.0J320

UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !

Art. 655B

Piastra ganascia dolce
Soft jaw-plate



Cod. 7.65.5B316

Art. 655C

Piastra ganascia liscia
Smooth jaw-plate



Cod. 7.65.5C316

Art. 655D

Piastra ganascia zigrinata
Serrated jaw-plate



Cod. 7.65.5D316

Art. 655F

Piastra ganascia prismatica
Prismatic jaw-plate



Tipo / Type 3 x 166	12 ÷ 32	14 ÷ 34	16 ÷ 36	18 ÷ 45
Ø Min / Ø Max				
Tipo / Type 3 x 266	12 ÷ 38	14 ÷ 48	16 ÷ 58	24 ÷ 65
Ø Min / Ø Max				
Cod	7.65.5F330	7.65.5F335	7.65.5F345	7.65.5F350

Art. 655J

Coppia di ganasce integrali prismatiche
Prismatic solid jaws (1 pair)



Da usare in coppia
To be used as a pair

Ø 44 ÷ 68 48 ÷ 102

Cod. 7.65.5J316 7.65.5J326

Dotazione standard:


- 1 chiave a pipa Art. 375 ■ 1 arresto laterale Art. 370
- 2 coppie di piastre Art. 655F (Tot. 4 pezzi)
- 1 coppia di piastre dolci Art. 655B
- 1 spina di orientamento Art. 79 ■ 1 perno di centraggio Art. 640P (Indicare dimensione in fase di ordine)

Art. 640J

Tipo / Type 3


Art. 640P
Art. 79Art. 655F (Ø min)
Art. 655F (Ø max)
Art. 655B

Art. 375



Standard equipment:


- 1 box wrench Art. 375 ■ 1 workstop Art. 370
- 2 pair of plates Art. 655F (Tot. 4 pcs)
- 1 pair soft jaw plates Art. 655B
- 1 straight pin Art. 79 ■ 1 positioning pin Art. 640P (Dimension to be advised at order)

**Art. 640J**


Tipo / Type 3

Esempio di ordine: Art. 640J tipo 3 x 266
(Spina di orientamento 16mm + Perno di centraggio 30mm)

Example of order: Art. 640J type 3 x 266
(Straight pin 16mm + Positioning pin 30mm)



Art. 640J
Tipo / Type 1 e 2

Art. 640J
Tipo / Type 3

Tipo / Type
1
2
Art. 641

Cod. 6.64.11000

6.64.21000

Corpo base
Base body

Art. 644

Cod. 6.64.41000

6.64.42000

Vite di bloccaggio
Main screw

Art. 645JD *

Cod. 7.64.5JD10

7.64.5JD20

Ganascia integrale prismatica dx
Solid prismatic right jaw

Art. 645JS *

Cod. 7.64.5JS10

7.64.5JS20

Ganascia integrale prismatica sx
Solid prismatic left jaw

Art. 646

Cod. 6.64.61000

6.64.462000

Forcella
Yoke

Art. 649

Cod. 6.64.91000

6.64.492000

VTCEI per forcella
Hex socket head crew for yoke

Art. 640P

Cod. 6.64.0P100

6.64.0P200

Perno di posizionamento
Positioning pin

Art. 640J
Tipo / Type 3
Tipo / Type
3 x 166
3 x 266
Art. 641

Cod. 7.64.13166

7.64.13266

Corpo base
Base body

Art. 644

Cod. 7.64.43166

7.64.43266

Vite di bloccaggio
Main screw

Art. 645JD *

Cod. 7.64.5JD31

7.64.5JD32

Ganascia integrale prismatica dx
Solid prismatic right jaw

Art. 645JS *

Cod. 7.64.5JS31

7.64.5JS32

Ganascia integrale prismatica sx
Solid prismatic left jaw

Art. 646

Cod. 7.64.63166

7.64.63266

Forcella
Yoke

Art. 649

Cod. 7.64.93000

VTCEI per forcella
Hex socket head crew for yoke

*


$$\text{Art. 645JD} + \text{Art. 645JS} = \text{Art. 655J}$$

DIAGRAMMI CON FORZE DI SERRAGGIO**DIAGRAM WITH CLAMPING FORCE****GRUPPI DI SERRAGGIO MECCANICI**

I diagrammi seguenti consentono di determinare le forze di serraggio ottenibili con le morse di varia grandezza (da 1 a 3), in funzione della forza applicata

**MORSE MULTITASKING TIPO 1
MULTITASKING VISES TYPE 1**

Chiave dinamometrica BETA 610/10X
Torque wrench BETA 610/10X

**Art. 640**


Tipo / Type 1 e 2



7

**MORSE MULTITASKING TIPO 3
MULTITASKING VISES TYPE 3**

Chiave dinamometrica BETA 610/10X
Torque wrench BETA 610/10X

**Art. 640**

Tipo / Type 3



NB: Alcuni fattori, come la lubrificazione, lo staffaggio, gli attriti ed altro, possono modificare i valori indicati fino a $\pm 10\%$. Per un corretto utilizzo non superare i valori indicati nel grafico

Some factor as lubrication, clamping on the machine table, frictions and more can modify above values within a $\pm 10\%$ range. For optimum operation do not exceed chart values.