


CUBO MODULARE MULTIPLO

MULTI-MODULAR CUBE

Art. 843

Cubo con morse FMS completo di ganasce standard per il bloccaggio di 16 pezzi.

Cube with FMS chucks and standard jaws for 16 pcs clamping.




Art. 828 extra

Dimensioni mm / Dimension mm



Art. 842

Cubo con morse FMS senza ganasce per il bloccaggio di **16 pezzi**
 Cube with FMS vises without jaws for **16 pcs** clamping



Art.	Pag.
822	5.46
829	5.44
830	
840	8.20
850B	5.54
850C	

A $\pm 0,02$	360
B	600
C $\pm 0,02$	50
D $\pm 0,02$	50
E $\pm 0,02$	38
F $\pm 0,02$	100
G $\pm 0,02$	300
H	150
I $H7$	16
L $F7$	16
M	61
N $\pm 0,02$	-
Ghisa kg Cast iron	406
Cod.	5.84.23600



Ogni cubo è fornito di 8 set completi di tutti i particolari interni di una morsa FMS (pag. 5-21) e di 2 copie di tasselli di posizionamento

Each cube is supplied of 8 sets of all FMS vise components (pag. 5-21) and 2 pair of key nuts.

Art. 842A

Una slitta completa (**Art. 822 + Art. 829 + Art. 830**)
 One complete slide (**Art. 822 + Art. 829 + Art. 830**)


Cod. 5.84.2A360

Dimensioni mm / Dimension mm

Art. 843



Cubo con morse FMS completo di ganasce standard per il bloccaggio di 16 pezzi. (Vedi dettagli a pag. 8.23)

Cube with FMS vises and standard jaws for 16 pcs clamping.
 (See details pag. 8.23)



Art.	Pag.
810	5.50
822	5.46
829	5.44
830	
840	8.20
845	8.24
850B	5.54
850C	

A $\pm 0,02$	360
B	600
C $\pm 0,02$	440
D $\pm 0,02$	174
E $\pm 0,02$	124
F $\pm 0,02$	100
G $\pm 0,02$	300
H	150
I $H7$	148
L $F7$	16
M	40
N $\pm 0,02$	84
Ghisa kg Cast iron	454
Cod.	5.84.33600



Ogni cubo è completo di 8 ganasce fisse (Art.845) e 16 ganasce mobili (Art. 810), 1 chiave a pipa, tasselli di posizionamento e 16 arresti laterali.

Each cube is supplied of 8 fixed jaw (Art. 845) and 16 movable jaw (Art. 810), 1 box wrench, one pair of key nuts and 16 workstop.